



EMPREENHIMENTO

- Viário Salvador
- Ponte Salvador - Ilha de Itaparica
- - - Segmento A - Duplicação da Rodovia BA-001 no Trecho não Urbanizado
- - - Segmento B - Desvio de Mar Grande (Variante)
- - - Segmento C - Requalificação da Rodovia BA-001 no Trecho Urbanizado
- - - Segmento D - Trecho da Chegada da Ponte à Ilha de Itaparica

ÁREA DIRETAMENTE AFETADA (ADA) - FLORA

□ Faixa de 50m

ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA (AID) - MEIO FÍSICO/BIÓTICO

□ Faixa de 1 500 m para cada lado do eixo

DIVISÃO MUNICIPAL

Fonte: IBGE, 2010

- - - Estado
- - - Microregião
- - - Município

RIQUEZA

Riqueza

- 2 - 5
- 6 - 10
- 11 - 15
- 16 - 20
- 21 - 30

Sistema de referência: SIRGAS 2000 - UTM zona 24S



Escalas:
1:100 000
Escala gráfica:
0 1 000 2 000 Metros

Projetou: Nuno Silva; Emiliano Santiago
Verificou: Nuno Silva; Emiliano Santiago
Desenhou: Fabio Lemos Marinho, Gonçalo Dumas
Aprovou: Pedro Bettencourt; Bernadete Sande Vieira

Em substituição:
Substituído por:

ESTUDOS AMBIENTAIS PARA A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE TRAVESSIA SALVADOR / ILHA DE ITAPARICA SOBRE A BAÍA DE TODOS OS SANTOS
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL
CADERNO DE MAPAS - VOLUME 3

RIQUEZA DAS ESPÉCIES VEGETAIS REFERENTE À ADA

Número: **3.5**
Código: T13029_EIA_CMAP_VOL3_3.05
Data: outubro 2014
Folha: 1/1